

Industrielle CT für den 3D-Druck

Beispiele für den Einsatz im 3D-Druck und der Produktion

Kamil D. Szepanski




Wer sind wir?


- 2008 als interne QS-Erweiterung innerhalb der F. & G. Hachtel GmbH & Co. KG installiert
- Angebot der Überkapazität als Dienstleistung für andere Unternehmen im Formenbau und Spritzguss
- 2022 als erstes Dienstleistungslabor in der Airbus QSPL für die Prüfung 3D-gedruckter Flugzeugteile gelistet
- 2025 Ausgründung des CT-Labors in die Hachtel CTmatter GmbH



Wie wir zu unseren Daten kommen









Das klassische Röntgenbild, die Projektion, zeigt alle Strukturen aus einer Richtung überlagert an. Es ist nicht möglich eine Struktur in der Tiefe zu identifizieren.






Im Volumen kann man einzelne Schnitte durch beliebige Ebenen legen und sieht nur die Strukturen, die in der Schnittebene liegen.




Wir durchschauen Technik!




Die Durchstrahlung mit Röntgenstrahlen ermöglicht die Einsicht in Verborgenes – wie etwa Poren und Lunker.








Ganz feine Sache.







Die Oberfläche eines Objekts wird nicht entlang des Voxelgitters erfasst sondern sub-Voxel-genau.

Das ermöglicht präzise Metrologie auf den gescannten Teilen.



For the numbers-people





Auf der präzisen Oberfläche können Maße und Form- und Lagetoleranzen zuverlässig und präzise ausgewertet werden.


Durch die digitale Verarbeitung kann stets nachvollzogen werden, wie ein Maß entstanden ist. Messungen weiterer Teile sind sehr schnell abbildbar.









Das ist der Plan





Size matters.







Renderings: Henry Weber (Volume Graphics) für Hachtel



Demontage-Anleitung






Die Demontage war nicht möglich – obwohl verfügbare Quellen diese gut genug beschrieben haben. Hier half der CT-Scan zu lernen, wieso es nicht funktioniert und was man tun muss, um den Griff vom Tinten-Feder-Teil zu trennen.

Die Klebeschicht zwischen beiden Teilen war hauchdünn aber stark. Der CT-Scan zeigt das Ausmaß und die Position des Klebstoffs.



Der Druck sitzt. 3D-CT





Verifikation der Druckqualität über einen Soll-Ist-Vergleich erlaubt die Überprüfung des Ergebnisses ohne genaue Kenntnis des Zusammenbaus oder der Funktion.

Rendering: Henry Weber (Volume Graphics) für Hachtel




Fertiger Zusammenbau.





Dichtigkeit von Bauteilen aus dem FDM-Druck



Bei Drucken für High-End-Anwendungen und/oder aus High-End Materialien werden wir regelmäßig konsultiert, um die tatsächliche Struktur der Teile zu sehen und um die Performance(Probleme) zu verstehen und abzustellen.



Dichtigkeit von Bauteilen aus dem FDM-Druck

Um unterschiedliche Einflüsse zeigen zu können, wurde ein Teil konstruiert das Dünne Wandstärken mit unterschiedlichen Formen zeigt.

Drucker: Prusa XL

Software: Prusa Slicer

Druckerstandort: CT-Labor (20°C +-1°C), ca. 40% RLF


Material: PETG gelb






	A	В	C	D
Schichthöhe	0,10 mm	0,15 mm		
Materialfluss	1,2x	1,2x		
Perimeter	3	3		
Infill	40%	40%		
Perimeter- überlappung	15%	15%		











	A	В	С	D
Schichthöhe			0,15 mm	0,15 mm
Materialfluss			1,0x	0,8x
Perimeter			3	5
Infill			15%	15%
Perimeter- überlappung			15%	25%











	A	В	С	D
Schichthöhe	0,10 mm	0,15 mm	0,15 mm	0,15 mm
Materialfluss	1,2x	1,2x	1,0x	0,8x
Perimeter	3	3	3	5
Infill	40%	40%	15%	15%
Perimeter- überlappung	15%	15%	15%	25%

H Hachtel CT


FDM-Druck durchschauen






© Hachtel CTmatter GmbH. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanme









Die Unterextrusion von Teil D wird bei der Innenkontur gut ausgeglichen, außen fehlt Material.

Die maßlichen Unterschiede sind jedoch sehr gering.



Dichtigkeit von Bauteilen aus dem FDM-Druck

Um unterschiedliche Einflüsse zeigen zu können, wurde ein Teil konstruiert das Dünne Wandstärken mit unterschiedlichen Formen zeigt.

Drucker: Prusa XL

Software: Prusa Slicer

Druckerstandort: CT-Labor (20°C +-1°C), ca. 40% RLF

Material: PETG blau

Schichthöhe: 0,10 mm


Materialfluss: 1,2x

Sonst Standardeinstellungen der Slicer Software





Dichtigkeit von Bauteilen aus dem FDM-Druck



Variation der Feuchte im Material mit Standardeinstellungen

Nass = Filament für mehrere Stunden in warmes Wasser eingelegt


Raum = Filament regulär im Labor gelagert

Trocken = Filament für 8 h bei 55°C im Laborofen getrocknet



Dichtigkeit von Bauteilen aus dem FDM-Druck








Die äußerlich sichtbaren Unterschiede sind gering.

N

R




Dichtigkeit von Bauteilen aus dem FDM-Druck



In den losen Schichten sind die Unterschiede klar erkennbar. Die restlichen Bereiche weisen kaum Poren auf.



Dichtigkeit von Bauteilen aus dem FDM-Druck





In den restlichen Stellen sind Unterschiede subtil an den Nahten zu sehen.


© Hachtel CTmatter GmbH. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.




Materialtrocknung also überbewertet?










Es sind nur wenige Poren im gedruckten Teil sichtbar. Ist das Trocknen also nicht wichtig?

Doch! Die Druckeinstellungen sind hier die Ursache dafür, dass der Unterschied zwischen den Stufen so klein erscheint.




Veränderung der Schichthöhe



Das getrocknete Filament erzeugt auch bei höheren Schichtstärken ein schönes Druckbild mit geringer Porosität. Die nicht getrockneten Filamente erzeigen Poren im Schmelzestrang.



Zusammenfassung



Überextrusion hilft, aber sie benötigt Kompensation für die dann abweichende Geometrie. Perimeterüberlapp ist eine gute Option aber nicht perfekt.

Getrocknetes Material bringt weniger Fehler und erlaubt den Druck in höheren Schichten.

Dichte Teile, die maßlich passen zu drucken ist möglich, es muss aber geplant sein.



Spezialaparameter sehen





Neue Drucktrajektorien können mit Hilfe von CT sichtbar gemacht, verstanden und überprüft werden.

3D-Druck durch Stefan Hermann von CNC Kitchen





Herstellung von Ersatzteilen

Das initiale Teil





Herstellung von Ersatzteilen

Ableitung der Druckgeometrie




des Teils wurden nach



Herstellung von Ersatzteilen

Leider nicht spannend: der erste Druck




Trotz Rippen auf der Rückseite hat sich das Teil stark verzogen und es dadurch unbrauchbar gemacht.

Der Materialschrumpf wurde aus Erfahrung vorgehalten, dennoch gibt es Skalierungsfehler.





Herstellung von Ersatzteilen

Wir drehen das Vorzeichen um












Herstellung von Ersatzteilen

Passt, wackelt und funktioniert!




Die Kompensation des Teils hat gut funktioniert und die Teile funktionieren einwandfrei.



In-Situ Scans

Was passiert wenn...



Scans einer pneumatischen Pumpe in unterschiedlichen Zuständen.



Formeinsatz Leck



Formeinsatz mit kleinem Kühlwasser-Leck.

Ist das Leck sichtbar?

Herausforderungen:

- Stahl ist stark absorbierend
- Nur Risse mit einem Spalt sichtbar.


In Zusammenarbeit mit





Formeinsatz

Leck






Optische Betrachtung zeigt eine stark korrodierte Oberfläche im Kern.

Das erste Röntgenbild zeigt eine auffällig helle Struktur an.

Hachtel CT

Formeinsatz

Leck



© Hachtel CTmatter GmbH. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.



High-End Motoren-Tuning für Profis





Eine Kooperation mit



Fotos: Lutz Volckart (3D Scan Academy)




Der Röntgenblick





Visuelle Inspektion



Nahtlose Fusion der Einzelscans erlaubt eine komplette und korrekte Betrachtung und Vermessung des Motorkopfs



Visuelle Inspektion




Die Wandstärken und der Wasserkanal sind im virtuellen 2D-Schnitt eindeutig zu erkennen.

Man sieht diverse Scan-Artefakte durch die Materialstärke und die eingelegten Teile aus dichterem Metall.



Erfassung des Ist-Zustands per Scan Oberflächenbestimmung und Extraktion





Sub-Voxel-genaue Oberflächenbestimmu ng direkt am CT-Scan in VGSTUDIO MAX.

Anschließend eine Extraktion der Oberfläche per STL.



Ableitung von CAD-Geometrien






Ableitung der benötigen Geometrien als CAD-Objekt per SolidWorks durch 3D Scan Academy.




Erfassung des Ist-Zustands per Scan Simulation der optimalen Geometrien



Simulationen basierend auf abgeleiteter Ist-Geometrie um die optimierte Geometrie zu finden.



Erfassung des Ist-Zustands per ScanDer Plan steht.



Fertiges CAD-Objekt der optimierten Geometrien für die CAM-Programmierung.



Wie geht es weiter?

Das Projekt ist noch nicht fertig
... wir zeigen bald mehr auf YouTube!





Ein CT für alle Fälle

Materialanalyse

Metrologie

Reverse Engineering

Visualisierung

In-Situ-Scans

Biologie

Verzugskompensation

Archäologie

Serienprüfung



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!